

Rallye 1 (VII371) - Rallye 2 (VII1G4)

1 MOTEUR

Moteur neuf :			
Rallye 1 (371).....	40095	Z	2556,63
Rallye 2 (1G4).....	42552	V	2556,63
Bloc embiellé :			
371 - 1G4.....	42926	L	1013,73
Bloc-cylindres avec pistons :			
371 - 1G4.....	40164	A	779,99

POCHETTE DE JOINTS

Type 371 :			
Joint moteur.....	45479	F	42,23
Joint rodage.....	45486	P	31,30
Type 1G4 :			
Joint moteur.....	45657	H	42,23
Joint rodage.....	45669	M	31,30

VILEBREQUIN

Vilebrequin (T.T).....	30334	S	484,61
Poulie de vilebrequin.....	29951	Y	40,20
Vis de poulie.....	29952	Z	4,79
Volant moteur :			
Type 371 (ø 243,84).....	40258	Y	104,07
Type 1G4 :			
1er montage (ø 241,70).....	40221	B	104,07
2me montage (ø 243,84).....	40258	Y	104,07
Couronne (T.T) :			
1er montage (ø 241,70).....	32437	G	27,99
2me montage (ø 243,84).....	42689	F	30,34
Rondelle de volant moteur.....	29846	X	4,13
Vis de volant moteur.....	29844	V	1,58
Joint spi.....	29837	N	35,14

COUSSINETS

Coussinets de palier			
Paliers sup. 1-2-4-5			
Cote normale :			
rouge.....	29850	F	3,75
bleue.....	30204	H	3,75
Cote réparation 0.10 :			
rouge.....	30626	X	3,75
bleue.....	30640	R	3,75
Cote réparation 0.20 :			
rouge.....	30655	C	3,75
bleue.....	30670	P	3,75
Cote réparation 0.50 :			
rouge.....	30685	T	3,75
bleue.....	30700	N	3,75
Palier sup. 3			
Cote normale :			
rouge.....	31036	G	3,75
bleue.....	31045	R	3,75
Cote réparation 0.10 :			
rouge.....	31050	S	3,75
bleue.....	31055	K	3,75
Cote réparation 0.20 :			
rouge.....	31060	U	3,75
bleue.....	31065	M	3,75
Cote réparation 0.50 :			
rouge.....	31070	W	3,75
bleue.....	31075	P	3,75
Paliers inf. 2-4			
Cote normale :			
rouge.....	29850	F	3,75
bleue.....	30204	H	3,75
Cote réparation 0.10 :			
rouge.....	30626	X	3,75
bleue.....	30640	R	3,75
Cote réparation 0.20 :			
rouge.....	30655	C	3,75
bleue.....	30670	P	3,75
Cote réparation 0.50 :			
rouge.....	30685	T	3,75
bleue.....	30700	N	3,75
Palier inf. 3			
Cote normale :			
rouge.....	29845	W	3,75
bleue.....	30193	N	3,75
Cote réparation 0.10 :			
rouge.....	30616	V	3,75
bleue.....	30631	U	3,75
Cote réparation 0.20 :			
rouge.....	30645	A	3,75
bleue.....	30660	M	3,75

Cote réparation 0.50 :

rouge.....	30675	G	3,75
bleue.....	30690	C	3,75
Paliers inf. 1-5			
Cote normale :			
rouge.....	29840	D	3,75
bleue.....	30198	T	3,75
Cote réparation 0.10 :			
rouge.....	30621	S	3,75
bleue.....	30635	Y	3,75
Cote réparation 0.20 :			
rouge.....	30650	K	3,75
bleue.....	30665	E	3,75
Cote réparation 0.50 :			
rouge.....	30680	A	3,75
bleue.....	30695	V	3,75

Coussinets de bielles

Cote normale :			
rouge.....	29914	K	3,13
bleue.....	30202	F	3,13
Cote réparation 0.10 :			
rouge.....	30587	R	3,13
bleue.....	30592	N	3,13
Cote réparation 0.20 :			
rouge.....	30598	U	3,13
Cote réparation 0.50 :			
rouge.....	30607	D	3,13
bleue.....	30611	Y	3,13

Coussinets latéral vilebrequin

Cote normale.....	30577	W	4,99
Cote réparation :			
0.10.....	30582	L	4,99
0.20.....	30591	M	4,99

BIELLES - PISTONS - SEGMENTS

Bielles.....	38811	M	60,41
Vis de bielle.....	38817	K	2,89
Ecrou de vis.....	29913	J	1,52
Pistons			
jusqu'en 1973 :			
Cote normale :			
repère A.....	40208	X	39,16
repère B.....	40212	A	37,64
repère C.....	40216	E	39,16
Cote réparation :			
0.10.....	40226	G	37,64
0.40.....	40236	A	37,64
à partir de 1973. :			
Cote normale :			
repère B.....	40260	W	41,15
repère C.....	40264	N	41,15
Cote réparation :			
0.10.....	40270	Y	41,15
0.40.....	40274	Q	41,15
Axe de piston (ø 14)	35163	Q	7,57
Segements (jeu de 3)			
Cote normale.....	38624	Z	21,83
Cote réparation :			
+0.10.....	38633	S	21,83
+0.40.....	38641	A	21,83

CULASSE

Culasse avec soupapes.....	38872	S	624,77
Joint de culasse.....	38333	V	14,97
Goujons sur culasse (1G4) :			
L 32.....	29829	W	0,69
L 57.....	24998	K	1,27
Vis de culasse :			
longue (5).....	29841	S	3,62
courte (5).....	29831	Q	3,62
Couvre-culasse.....	42558	B	36,64
Joint couvre-culasse.....	30021	L	6,34
Bouchon.....	28756	B	6,36
Joint.....	25047	M	0,73

DISTRIBUTION

Arbre à cames :			
type 371.....	29999	Z	104,59
type 1G4.....	30453	S	132,91
Bride d'arbre à cames.....	30008	G	11,71
Pignon de distribution.....	30003	T	22,40
Pignon d'arbre à cames.....	30000	C	24,70